

Bulletin 813S

Voltage Relay

Three Phase

813S-V3-110V

813S-V3-230V


813S-V3-400V

813S-V3-480V



813S-V3-690V



Max
0.5 Nm



F=250mA (*)



SW3 ON/ SW4 ON:
110V model:
100VAC
230V model:
208VAC
400V model:
380VAC
480V model:
440VAC
690V model:
600VAC
SW3 OFF/ SW4 OFF:
110V model:
100VAC
230V model:
220VAC
400V model:
400VAC
480V model:
440VAC
690V model:
600VAC

SW3 OFF/ SW4 ON:
110V model:
115VAC
230V model:
230VAC
400V model:
415VAC
480V model:
480VAC
690V model:
690VAC
SW3 OFF/ SW4 OFF:
110V model:
115VAC
230V model:
240VAC
400V model:
415VAC
480V model:
480VAC
690V model:
690VAC

ON: 2xSPDT
OFF: 1xDPDT

ON: Asym/Tol
OFF: Over/Under



3-phase voltage monitoring relay
3-phases Spannungüberwachungsrelais
Relais de contrôle de phase triphasé
Relé de control de tensión trifásica
Relè di controllo per tensioni trifase
3-faset spændingsovervågningsrelæ



Installation instructions
Installationshinweise
Notice d'installation
Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Installationsvejledning

Mounting and installation by skilled people only!
Montage und Installation nur durch Fachpersonal!
Montage et installation par des personnes habilitées seulement!
El montaje e instalación ha de realizarlo solo personal con experiencia!
Il montaggio e l'installazione va eseguito da parte di personale addestrato!
Montering og installation må kun foretages af faguddannede personer!



ENGLISH

1 Connections

Connect the 3-phase power supply and the neutral (if present) taking care of the sequence. Connect the relay outputs according to the ratings. Automatic screwdriver can be used (max torque 0.5 Nm).
(*) Suggested size for the mains protection against short circuits on the terminals blocks, in any case to be coordinated with the upstream protections.

Keep power OFF while connecting!

2 Setting of function and input range

Adjust the input range setting the DIP switches 3 and 4. Select the desired function setting the DIP switches 1 to 2 and 5 to 6. To access the DIP switches open the plastic cover using a screwdriver as shown on the left. SW1 selects the power-ON delay (inhibit of alarm at the power-ON); 1s or 6s. SW2 selects the measuring mode: phase-phase (monitoring only delta voltages) or phase-neutral voltage (monitoring both delta and star voltages). SW5 selects the mode of the relay outputs: 2xSPDT (relays operate independently each connected to a single set point) or 1xDPDT (relays operate together). SW6 selects the function: over + under voltage or asymmetry + tolerance (tolerance 10% means that the input can be within 90% and 110% of the nominal voltage).

Do not open the DIP-switches cover if the Power Supply is ON

3 Mechanical mounting
Hang the device to the DIN-Rail being sure that the spring closes. Use a screwdriver to remove the product as shown in figure.

4 Startup and adjustment
Check if the input range is correct. Turn the power ON. The bicoloured LED (AL/AL) is green. Adjust the delay (DELAY 1, DELAY 2), upper () and lower () level [or asymmetry (ASY) and tolerance ()] knobs to the desired value. Provided that the phases are all present in the proper sequence, the working mode is well explained by the following examples.

DEUTSCH

1 Anschlüsse

Das Dreistromkabel und das Erdkabel (falls vorhanden) unter Einhaltung der Reihenfolge anschliessen. Den Relais-Ausgang entsprechend den angegebenen Belastungswerten anschliessen.
Autometischer Schraubendreher kann benutzt werden (Drehmoment max. 0,5 Nm).
(*) Vorgeschlagene Sicherungsgröße für die wichtigsten Schutz gegen Kurzschluss an den Klemmen, muss mit dem vorgelagerten Schutz koordiniert werden.

Achten Sie beim Anschluß auf Spannungsfreiheit!

2 Einstellung der Eingangsleistung sowie der Funktion.

Die gewünschte Leistung mit Hilfe der DIP-Schalter 3 und 4 einstellen. Die Funktion mit Hilfe der DIP-Schalter 1 bis 2 und 5 bis 6 auswählen. Um Zugang zu den DIP-Schaltern zu bekommen, die Klappe mit Hilfe eines Schraubendrehers - wie in der Illustration gezeigt - öffnen. Mit SW1 wird der Verzug beim Start gewählt (die Funktion des Relais wird beim Start untersagt): 1s oder 6s. Mit SW2 wird die Maßeinheit gewählt: Phase-Phase (kontrolliert lediglich die verketteten Spannungen) oder aber Phase-Mittelleiter (kontrolliert sowohl die verketteten als auch die Sternspannungen). Mit SW5 wird die Funktionsweise der Relais-ausgänge gewählt: 2xSPDT (die Relais funktionieren unabhängig voneinander, jedes ist an eine einzelne Leistung angeschlossen) oder 1xDPDT (die Relais funktionieren zusammen). Mit SW6 wird zwischen folgenden Funktionen gewählt: Über- und Unterspannung oder Asymmetrie und Toleranz (eine Toleranz von 10% besagt, daß die Eingangsspannung zwischen 90% und 110% der Nennspannung schwanken kann).

Achtung! Gerät vor dem Öffnen der DIP-Schalterabdeckung spannungsfrei schalten

3 Montage
Befestigen Sie das Relais auf der DIN-Schiene und achten Sie darauf, daß die Befestigungsfeder eingestellt ist. Benutzen Sie einen Schraubendreher, um das Relais wieder zu entfernen, wie im nebenstehenden Bild gezeigt.

4 Einschalten und Einstellungen
Die Richtigkeit der Leistung kontrollieren. Dem Instrument Strom zuführen. Das zweifarbige LED (AL/AL) ist grün. Die Verzugs (DELAY 1, DELAY 2), über () und Unter () Level [oder Asymmetrie (ASY) und Toleranz ()] Drehknöpfe [beziehungsweise Asymmetrie (ASY) und Toleranz () Drehknöpfe] auf den gewünschten Wert einstellen. Ausgehend davon, daß die

FRANÇAIS

1 Connexions

Connecter les 3 phases d'alimentation et le neutre (si présent) en prenant soin de respecter l'ordre des phases. Connecter la sortie relais selon le schéma. Les tournevis automatiques peuvent être utilisés (couple de serrage max 0,5 Nm).
(*) Dimensionnement de la protection principale contre les courts-circuits, il doit être en adéquation avec les protections principales de l'installation.

Couper l'alimentation lors des raccordements!

2 Paramétrage de la fonction et de la gamme de mesure.

Ajuster la gamme de mesure en activant les micro commutateurs 3 et 4. Sélectionner la fonction désirée en activant les micro commutateurs 1 à 2 et 5 à 6. Pour accéder aux micro commutateurs ouvrir le cache plastique en utilisant un tournevis comme indiqué sur la gauche.
SW1 sélectionne le temps de mise sous tension, (inhibition de l'alarme lors de la mise sous tension): 1s ou 6s. SW2 sélectionne le mode de mesure: Tension entre phases (control solo de tensiones en triángulo) o tension entre fase-neutro (Control de conexiones en estrella o triángulo). SW5 sélectionne el modo de funcionamiento de la salida del relé: 2xSPDT (los relés trabajan independientemente, cada uno referido a un punto de ajuste) o 1xDPDT (Los relés trabajan conjuntamente). SW6 selecciona la función: máxima y mínima tensión o Asimetría y nivel de tolerancia (Un 10% de tolerancia significa que la entrada puede estar entre un 90% y un 110% de la tensión nominal).

Ne pas ouvrir le couvercle des micro commutateurs si l'appareil est sous tension.

3 Montage mécanique

Accrocher l'appareil sur le rail DIN en s'assurant que l'agrafe est positionnée. Utiliser un tournevis pour retirer le produit tel indiqué sur le schéma.

4 Mise en service et réglage
Vérifier si la gamme de mesure est correcte. Mettre sous tension. La LED bicolore (AL/AL) est verte. Ajuster le temps (DELAY 1, DELAY 2), valeur mini () et maxi () [ou asymétrie (ASY) et déséquilibre ()] par potentiomètre à la valeur désirée. S'assurer que les 3 phases sont pré-

ESPAÑOL

1 Conexiones

Conectar las tres fases de alimentación y el neutro (si esta disponible) teniendo en cuenta la secuencia de fases. Conectar el relé de salida de acuerdo a la carga indicada. Puede usarse un destornillador automático (max. par 0,5 Nm).
(*) Dimensionamiento sugerido para la protección de la red contra cortocircuitos en los bloques de terminales, en cualquier caso debe coordinarse con las protecciones aguas arriba.

Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!

2 Ajuste del rango de entrada y de la función

Ajustar el rango de entrada con los interruptores DIP 3 y 4. Seleccionar la función deseada con los interruptores DIP 1 a 2 y 5 a 6. Para acceder a los interruptores DIP abrir la tapa de plástico como indica la figura de la izquierda.
SW1 selecciona el retraso a la conexión (Inhibe el disparo al alimentar el relé): 1s o 6s. SW2 selecciona el modo de medida: Tensión entre fases (control solo de tensiones en triángulo) o tensión entre fase-neutro (Control de conexiones en estrella o triángulo). SW5 selecciona el modo de funcionamiento de la salida del relé: 2xSPDT (los relés trabajan independientemente, cada uno referido a un punto de ajuste) o 1xDPDT (Los relés trabajan conjuntamente). SW6 selecciona la función: máxima y mínima tensión o Asimetría y nivel de tolerancia (Un 10% de tolerancia significa que la entrada puede estar entre un 90% y un 110% de la tensión nominal).

No abrir la tapa de los interruptores DIP bajo tensión de alimentación

3 Montaje Mecánico

Sujetar el equipo al rail DIN asegurando que las bridas de sujeción estén cerradas. Use un destornillador para manipular el equipo como indica la figura.

4 Ajuste y puesta en marcha

Comprobar que el rango de entrada es correcto. Alimentar el equipo, el LED bicolor (AL/AL) está verde. Regulare los manopoles frontales a los niveles deseados de retraso (DELAY 1, DELAY 2), sobre () y sototensión () [o asimetría (ASY) y desequilibrio ()] por potentiómetro a la valeur désirée. S'assurer que les 3 phases sont pré-

ITALIANO

1 Collegamenti

Collegare la rete trifase e il neutro (se presente) rispettando la sequenza. Collegare l'uscita relè secondo i valori di carico indicati. La coppia massima in caso di uso di avvitatori automatici è 0,5 Nm.
(*) Dimensionamento suggerito per evitare il cortocircuito sui morsetti, in ogni caso deve essere coordinato con la protezione a monte.

Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!

2 Messa a punto della porta d'ingresso e della funzione.

Selezionare la portata desiderata attraverso i DIP switch 3 e 4. Selezionare la funzione attraverso i DIP switch da 1 a 2 e da 5 a 6. Per accedere ai DIP switch aprire lo sportellino usando un cacciavite come mostrato in figura.
SW1 seleziona il ritardo all'avvio (inibizione del funzionamento del relè all'avvio): 1s o 6s. SW2 seleziona il modo di misura: tensione tra fasi (controlla solo le tensioni concatenate) oppure tensione tra fase-neutro (controllo sia le tensioni concatenate che quelle stellate). SW5 seleziona il modo di funzionamento delle uscite relè: 2xSPDT (i relè funzionano indipendentemente, ciascuno collegato ad una singola portata) o 1xDPDT (i relè funzionano insieme). SW6 seleziona la funzione: massima e sottotensione oppure asimmetria e tolleranza (una tolleranza del 10% significa che la tensione di ingresso può variare fra il 90% e il 110% della tensione nominale).

Non aprire lo sportello DIP-switch se l'alimentazione è collegata!

3 Montaggio sulla guida DIN

Aggiornare lo strumento alla guida DIN verificando la chiusura della molla. Per rimuovere il prodotto dalla guida usare un cacciavite come mostrato in figura.

4 Accensione e regolazione

Controllare la correttezza della portata. Alimentare lo strumento. Il LED bicolore (AL/AL) diventa verde. Regolare le manopole di ritardo (DELAY 1, DELAY 2), sovr () e sottotensione () [oppure asimmetria (ASY) e tolleranza ()] al valore desiderato. Qualora le fasi siano presenti nell'ordine corretto, il funziona-

DANSK

1 Tilslutninger

Tilslut den 3-fasede forsyningsspænding samt nul (hvis den er til stede), vær opmærksom på korrekt faserfølge. Tilslut relæudgangen i overensstemmelse med data. Automatskruetrækker kan anvendes (max. moment 0,5 Nm).
(*) Anbefalet størrelse for beskyttelse mod kortslutninger på terminalerne skal dimensioneres således der er selektivitet med de forudgående sikringer.

Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

2 Indstilling af funktions- og indgangsområde

Indstil indgangsområdet med DIP-switch 3 og 4. Vælg det ønskede funktionsområde med DIP-switch'ene 1 til 2 og 5 til 6. For at få adgang til DIP-switch'ene åbnes plastikdækslet med en skruetrækker som vist til venstre. SW1 vælger opstartsforsinkelse (undertrykkelse af alarm ved tilslutning af forsyningsspænding): 1 sek. eller 6 sek. SW2 vælger målemetoden: Fase-fase (måler kun spændingerne i trekant) eller fase-nul (måler spændingerne i både trekant og stjerne). SW5 vælger funktionen af relæudgangene: 2 x SPDT (relæerne fungerer uafhængigt med hver sit setupunkt) eller 1 x DPDT (relæerne fungerer sammen). SW6 vælger funktionen: Over- + underspænding eller asymmetri + tolerance (tolerance 10% betyder, at indgangssignalen kan være inden for 90% og 110% af nominel spænding).

Beskyttelsesdækslet over DIP-switches må ikke fjernes, når forsyningsspændingen er tilsluttet

3 Mekanisk montering

Monter systemet på DIN-skinnen, og sørge for, at fjerden låser. Afmontering af systemet foretages ved at anvende en skruetrækker som vist i figuren.

4 Opstart og justering

Kontroller, at indgangsområdet er korrekt. Tilslut forsyningsspænding. Den tofarvet lysdiode (AL/AL) tændes grøn. Indstil tidsforsinkelse (DELAY 1, DELAY 2), øvre () og nedre () niveau [eller asymmetri (ASY) og tolerance ()] til de ønskede værdier. Kontroller, at faserne er til stede og i korrekt

